

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 405/69
Muutos 2

18.7.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailusetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Teledyne Continental. Venttiilien valinta.

Koskee: Lentomoottoreita Continental A-65, A-75, C-75, C-85, C-90, C-200, C-145, O-300 ja GO-300.

Viite: Teledyne Continental Service Bulletin M76-8.

Voimaantulo: 15.8.1991

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Koska muutosmääräyksen M 405/69 muutos 1:n perustana ollut Service Bulletin ei enää ole voimassa eikä määräyksessä mainittuja imuventtiileitä ole saatavissa, kumotaan määräyksen mukaiset toimenpiteet.

Apulaisjohtajan po.
 Jaostopäällikkö

E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 405/69 muutos 1.