

LIKENNEMINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
 TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 459/71
 21.4.1971



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

459. M-määräys No. 459/71: Beechcraft Musketeer. Syöpyminen verhouksen alla.

Koskee: Beechcraft Musketeer Model 19 A, sarjanumerot MB-289 - MB-326, MB-329 - MB-336 ja MB-338 - MB-397;

Model A 23 A ja B 23 sarjanumerot M-1069 - M-1142, M-1144 - M-1147, M-1149 - M-1151, M-1153 - M-1155, M-1158, M-1160, M-1161, M-1165 - M-1168, M-1170 - M-1176 ja M-1178; Model A 23 - 24 sarjanumerot MA-273 - MA-337.

Viite: Beechcraft Service Instructions No. 0345-018.

Syy: Verhoilussa käytetyn palamista estävän aineen on todettu aiheuttaneen syöpymiä.

Suoritettava: Seuraavassa 100 t huollossa.

Toimenpiteet: Tarkasta, puhdista ja neutroloi syöpymäkohdat sekä vaihda uudet osat Beech SI No. 0345-018 mukaisesti.

KS/JJ/km