

LIIKENNEMINISTERIÖ
MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaareнк. 12 A—00530 HELSINKI 53
Puh. 76 58 11 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
MÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 504/72

29.5.1972



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

504. M-määräys No. 504/72: McCrueley. Navan vaihto tai muutostyö

Koskee:

A. Vaihto seuraavia potkureita:

D2AF34C46-()	2AF34C55-C	D2AF34C71	D3A32C90
D2A34C49	2AF34C55-D	D2AF34C71-A	D3A32C90-A
D2A34C49-A	2AF34C55-E	3AF32C72	D3A32C90-B
2A34C50	2AF34C55-F	3AF32C72-A	
2A34C50-A	2AF34C55-G		
D2AF34C52	D2AF34C56-()	3AF32C75	
D2AF34C52-A	D2A34C58	3AF32C75-A	
D2AF34C54	D2A34C58-A	D2A34C78	
D2AF34C54-A	D2AF34C60	D2A34C78-A	
2AF34C55	D2AF34C60-A	D3A32C79	
2AF34C55-A	2A34C66	D3A32C79-A	
2AF34C55-B	2A34C66-A	3AF32C87	
	2A34C66-B	3AF32C87-A	

Kaikki sarjanumerot lukuunottamatta potkureita D3A32C90-B, joita vaihto koskee vain sarjanumeroiden 670000 - 670355 osalta.

B. Muutostyö seuraavia potkureita:

2D34C8	D2AF34C54-L	D2AF34C65-J	E2A34C73-A
2D34C8-A	2AF34C55-H	D2AF34C65-K	E2A34C73-J
2D34C8-J	2AF34C55-J	D2AF34C65-L	E2A34C73-K
2D34C8-K	2AF34C55-K	2A34C66-C	3AF32C75-B
2D34C11	2AF34C55-L	2A34C66-J	3AF32C75-F
E2D34C11-J	D2A34C58-B	2A34C66-K	3AF32C75-J
B2D34C11-K	D2A34C58-J	2A34C66-L	3AF32C75-K
D2A34C34-L	D2A34C58-K	2D34CT69	3AF32C75-L
D3AF32C35-M	D2A34C58-L	B2D34CT69-J	3AF32C75-M
D2A34C49-B	E2AF34C59	B2D34CT69-K	3A32C76-D
E2A34C49-J	D2AF34C59-A	E2A34C70	3A32C76-S
I 2A34C49-K	D2AF34C59-B	E2A34C70-A	3A32C76-T
D2A34C49-L	D2AF34C59-J	E2A34C70-J	3A32C76-AD
2A34C50-B	D2AF34C59-K	E2A34C70-K	3A32C76-AS
2A34C50-J	D2AF34C59-L	D2AF34C71-B	3A32C76-AT
2A34C50-K	D2AF34C60-B	D2AF34C71-C	3A32C76-FD
2A34C50-L	D2AF34C60-J	D2AF34C71-J	3A32C76-FS
D2AF34C52-B	D2AF34C60-K	D2AF34C71-K	3A32C76-FT
D2AF34C52-J	D2AF34C60-L	D2AF34C71-L	3A32C76-JD
D2AF34C52-K	D2AF34C61	D2AF34C71-L1	3A32C76-JS
D2AF34C52-L	D2AF34C61-A	D2AF34C71-L2	3A32C76-JT
2D34C53	D2AF34C61-E	3AF32C72-B	3A32C76-KD
2D34C53-A	D2AF34C61-J	3AF32C72-F	3A32C76-KS
B2D34C53-J	D2AF34C61-K	3AF32C72-J	3A32C76-KT
B2D34C53-K	D2AF34C61-L	3AF32C72-K	3A32C76-LD
D2AF34C54-B	D2AF34C65	3AF32C72-L	3A32C76-LS
D2AF34C54-J	D2AF34C65-A	3AF32C72-M	3A32C76-LT
D2AF34C54-K	D2AF34C65-F	E2A34C73	D3A32C77

D3A32C77-A	D3AF32C80	3AF32C87-C	D3A32C88-F
D3A32C77-F	D3AF32C80-A	3AF32C87-F	D3A32C88-J
D3A32C77-J	D3AF32C80-F	3AF32C87-J	D3A32C88-K
D3A32C77-K	D3AF32C80-J	3AF32C87-K	<u>D3A32C88-L</u>
<u>D3A32C77-L</u>	D3AF32C80-K	3AF32C87-L	D3A32C90-B
D2A34C78-B	D3AF32C80-L	3AF32C87-L1	D3A32C90-F
D2A34C78-J	<u>D3AF32C80-M</u>	3AF32C87-L2	D3A32C90-J
D2A34C78-K	D2AF34C81	3AF32C87-M	D3A32C90-K
<u>D2A34C78-L</u>	D2AF34C81-A	3AF32C87-M1	<u>D3A32C90-L</u>
D3A32C79-B	D2AF34C81-F	3AF32C87-M2	D2AF34C91
D3A32C79-F	D2AF34C81-J	<u>D3AF32C87-L</u>	D2AF34C91-A
D3A32C79-J	D2AF34C81-K	<u>D3AF32C87-M</u>	D2AF34C91-J
D3A32C79-K	<u>D2AF34C81-L</u>	D3A32C88	D2AF34C91-K
<u>D3A32C79-L</u>	3AF32C87-B	D3A32C88-A	<u>D2AF34C91-L</u>
			<u>3AF32C93-M</u>

Kaikki sarjanumerot lukuunottamatta potkureita D3A32C90-B, joita muutostyö koskee vain sarjanumeroiden 670855 tai suurempien osalta.

Viite: McCauley Service Bulletin No. 88.

Suoritettava: 1.7.1972 jälkeen seuraavan navan purkamisen yhteydessä kuitenkin viimeistään potkurin peruskorjauksessa.

Toimenpiteet:

- A. Kohdan A mukaiset navat on vaihdettava hyväksytyihin napoihin. Hylätyt navat on merkittävä selvästi ja niiden kierteet on tuhottava niin, ettei niitä voi vahingossa ottaa käyttöön.
- B. Kohdan B mukaiset navat on modifioitava McCauley SB No. 88 mukaisesti tai vaihdettava hyväksytyihin napoihin.

Tämä määräys kumoaa määräykset No. M 385, M 388, M 389 ja M 390, jotka on hävitettävä.