

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 76 58 11 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE**

M 519/72-2

5.2.1973



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

519. M-määräys No. 519/72-2: Piper. Alternaattorin ulostulon päätteen vaihto

Koskee: Lentokoneita Piper

PA-28-140	S/N 28-25000 - 28-7225173
PA-28-150, -160, -180	S/N 28-3378 - 28-7205172
PA-28-235	S/N 28-10720 - 28-7210011
PA-28R-180	S/N 28R-30002 - 28R-7130019
PA-28R-200	S/N 28R-35001 - 28R-7235053
PA-32-260	S/N 32-03, 32-04, 32-1 - 32-7200021
PA-32-300	S/N 32-15, 32-21, 32-40000 - 32-7240082
PA-34	S/N 34-E4, 34-7250001 - 34-7250119

Viite: Piper Service Bulletin No. 357A.

Suoritettava: Seuraavassa perushuollossa, mutta kuitenkin 31.12.1973 mennessä, ellei ole suoritettu jo määräyksen M 519/72 mukaisesti.

Toimenpiteet: Vaihda alternaattorin ulostulojohdon päätte uuteen (osa no. 588398V) Piper Service Bulletinin No. 357A mukaisesti.

Tämä M-määräys korvaa määräyksen M 519/72, joka on hävitettävä.

LV/JJ/ks