

LIIKENNEMINISTERIÖ  
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND  
**ILMAILUOSASTO**  
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
 Siltasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53  
 Puh. 76 58 11 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELE X 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-**  
**MÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS DIRECTIVE**

M 527/73

12.1.1973



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

**527. M-määräys No. 527/73: American Aviation. Syöpyminen verhouksen alla**

**Koskee:** Koneita American Aviation, seuraavia sarjanumeroita:

AA1-0458, AA1-0459, AA1A-0001 - AA1A-0470, AA1B-0001 - AA1B-0033, AA1B-0037 - AA1B-0041, AA1B-0043 -  
 AA1B-0047, AA1B-0049, AA1B-0051, AA1B-0053, AA1B-0055, AA1B-0058, AA1B-0061, AA5-0001 - AA5-0160,  
 AA5-0162 - AA5-0164, AA5-0166 - AA5-0182, AA5-184, AA5-0185, AA5-0187 - AA5-0190, AA5-0193 - AA5-0204,  
 AA5-0206 - AA5-0208, AA5-0210 - AA5-0212, AA5-0215 - AA5-0220, AA5-0222, AA5-0223, AA5-0226, AA5-0227,  
 AA5-0231 - AA5-0235 ja AA5-0240.

**Viite:** American Aviation Service Bulletin No. 134.

**Syy:** Verhoilussa käytetyn palamista estävän aineen on todettu aiheuttaneen syöpymistä.

**Suoritettava:** 1.2.1973 jälkeen seuraavassa 100 tunnin huollossa.

**Toimenpiteet:** Tarkasta American Aviation SB:ssä No. 134 eritellyt kohdat, puhdista ja neutraloi kaikki havaitsemasi syöpyneet kohdat sekä vaihda tarvittaessa uudet osat mainitun Service Bulletinin sekä Service Kitin No. SK-122 (AA1 ja AA1B), No. SK-123 (AA5, malli 1972) tai No. SK-124 (AA5, malli 1973) mukaisesti.

LV/JJ/ks