

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 602/75

1975-03-18



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

602. Rallye. Öljynpaineanturin kiinnityksen muutosKoskee: M.S.880 vuosimalli 1966

M.S 892 ja M.S893 kaikki s/N:t.

Viite: Socata Service No 49 ja käyttökokemukset Suomessa.Toimenpide tehtävä: 1975-04-15 jälkeen seuraavassa huollossa.Toimenpide: Tarkasta moottorin öljynpaineanturin kulmaliitin. Joissakin koneissa on käytetty kevytmetallista kulmaliitintä, joka nyt on vaihdettava teräksiseen kulmaliittimeen.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

Tämä määräys kumoaa M-määräyksen No 412/69

PH/mv