

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 643/75

1975-12-01



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matkapäiväkirjaan.

643. SZD-9 Bocian. Takarungon liimauksen tarkastaminen

Koskee: Kaikkia SZD-6 bis 1C, 1D ja 1E Bocian purjelentokoneita, joiden valmistusnumero on pienempi kuin P-530, sekä valmistusnumeroita 779-879.

Viite: SZD Bulletin BR-001/70 Bocian.

Toimenpiteet tehtävä: 1976-01-01 jälkeen seuraavassa kuukausitarkastuksessa.


Toimenpiteet

Avaa takarungon verhousta niin paljon, että voit tarkistaa runkokaarien no. 26 ja 27 liimasaumat. Mikäli auenneita liimasaumoja tai muita vaurioita löytyy, on ne korjattava.

Liimaa paikalleen avattu verhouslevy.

Korjaustoimien ajaksi kiinnitä runko siten, että se ei pääse taipumaan.

Toimistopäällikkö



Jorma Jalkanen

IA/KS