

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179

00531 HELSINKI 53

FINLAND

Puh. 765811 Telephone

Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 645/75

1975-12-08



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.


645. Piper. Istuinten lukituksen tarkastusKoskee: Seuraavia Piper-tyyppisiä lentokoneita

PA-28-180	s/n 28-7105001 - 28-7505046
PA-28R-180	s/n 28R-7130001 - 28R-7130013
PA-28R-200	s/n 28R-7135001 - 28R-7535041
PA-28-235	s/n 28-7110001 - 28-7510016
PA-32-260	s/n 32-1 - 32-7500002
PA-32-300	s/n 32-40001 - 32-7540028
PA-34-200	s/n 34-7250001 - 34-7450220
PA-34-200T	s/n 34-7570001 - 7570054

Viite: FAA AD 75-24-02 ja Piper Service Letter No. 763.Toimenpiteet tehtävä: 1976-01-01 jälkeen jokaisessa 100 tunnin huollossa.

Toimenpiteet: Tarkasta istuinten taemmat jalat Piper Service Letter'in no. 763 mukaisesti. Mikäli jalat eivät lukitu kyllin hyvin paikoilleen, niin säädä niitä tai vaihda uusiin mainitun Service Letter'in mukaisesti.

Merkitse tarkastus lentokoneen 100 tunnin huoltolistaan. (Vrt. AIR M1-4)



Toimistopäällikkö Jorma Jalkanen