

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 179
00531 HELSINKI 53
FINLANDPuh. 765811 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12-1247ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

654/76

1976-03-01



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

654. Beech. Korvakkeen asennus akkukoteloon

Koskee: Lentokoneita Beech 35-B33, 35-C33, E-33, F-33 ja G-33 (s/n CD-388:sta CD-981:een ja CD-983:sta CD-1304:ään) sekä P-35 (s/n D-6842:sta D-7139:ään ja D-7141:stä D-7309:ään).

Viite: FAA AD 76-03-05 ja Beechcraft Service Instruction No. 0784-241.

Toimenpiteet tehtävä: 1976-04-01 jälkeen seuraavassa 50 tunnin huollossa.

Toimenpiteet: Asenna akkukoteloon korvake ja kiinnitä pyörimisnopeusmittarin kaapelin suojust tähän korvakkeeseen Beechcraft Service Instruction'in No. 0748-241 mukaisesti. Tällä toimenpiteellä estetään kaapelin suojusta koskettamasta akkureleeseen.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen