

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 179
 00531 HELSINKI 53
 FINLAND
 Puh. 765811 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

656/76

1976-03-15



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

656. Grumman American. Seossäätövaijerin muutos.

Koskee: Lentokoneita Grumman American AA-5B, joiden sarjanumero on AA5B-0001:stä AA5B-0215:een.

Viite: FAA AD 76-04-05 ja Grumman American Aviation Corporation Service Bulletin No. 150A.

Toimenpiteet tehtävä: 1976-04-15 jälkeen 20 lentotunnin kuluessa.

Toimenpiteet: Vaihda seoksen säätövaijeri uuteen ja tee seoksen säätövaijerin asennukseen muutos Grumman American Service Bulletin'in No. 150A mukaisesti.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalakanen

LV/um