

M 663/76

1976-05-04

M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

663. Collins. RMI:n tarkastus ja korjaus

Koskee: Niitä alla mainittuja Collins Model 332 C-10 Radio Magnetic Indicator`eita (RMI), jotka on asennettu 24 voltin sähköjärjestelmällä varustettuihin ilma-aluksiin.

Collins osanumerot

Sarjanumerot

622-0555-001

729 ja pienemmät

622-0555-002

963 ja pienemmät

662-0555-003

3593 ja pienemmät, 3595-3603602-3611, 3613-3628

622-0555-004

3693 ja pienemmät, 3695-370

622-0555-005

3252 ja pienemmät

622-0555-006

4156 ja pienemmät

622-0555-007

3208 ja pienemmät, 3210-3233233-3239

622-0555-008

2805 ja pienemmät

Viite: FAA AD 76-07-09 ja Collins 332C-10 Radio Magnetic Indicator (622-0555-XXX) Service Bulletin No. 6.

Voimaantulo: 1976-06-01

Toimenpiteet tehtävä: Toimenpidekohta A 50 lentotunnin kuluessa.

Toimenpidekohta B 1977-01-01 mennessä.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta, onko ilma-alukseen asennettu tämän määräyksen "Koskee"-kohdassa mainittu 332C-10 Radio Magnetic

Indicator sekä, mikäli kyseinen laite on asennettu, onko siihen tehty Collins 332 C-10 Radio Magnetic Indicator (622-0555-XXX) Service Bulletin`in No. 6 mukainen muutostyö. Mikäli tätä muutostyötä ei ole tehty, niin kiinnitä laitteen näyttöosan lasiin kilpi, jossa lukee "KÄYTÄ VAIN ADF:ÄÄ" tai "USE ADF MODE ONLY".

- B. Tee 332 C-10 Radio Magnetic Indicator`iin Collins 332 C-10 Radio Magnetic Indicator (622-0555-XXX) Service Bulletin`in No. 6 mukainen muutostyö. Tämän jälkeen laitteesta voidaan poistaa kohdan A mukainen kilpi.

Toimistopäällikkö



Jorma Jalkanen