

M 686/76  
1976-09-06

M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

686. Airborne. Tyhjiöpumpun vaihto

Koskee: Seuraavia ennen vuotta 1966 valmistettuja moottorikäyttöisiä Airborne-tyhjiöpumppuja.

<u>Tyyppi</u>	<u>Valmistusvuosi</u>	<u>Sarjanumero</u>
113A	1960	1D1 - 12D1199
	1961	1E1 - 12E2288
	1962	1F1 - 12F3411
	1963	1G1 - 12G4230
	1964	1H1 - 12H1688
200CC, 200CW	1965	1J1 - 12J210
	1963	5G43 - 12G903
	1964	1H1 - 12H5623
220CC, 220CW	1965	1J1 - 12J9397
	1964	2H1 - 12H680
221CC, 222CW	1965	1J1 - 4J393
	1965	3J1 - 12J371

Viite: FAA AD 76-16-02 ja Airborne Manufacturing Company Service Letter No 16.

Voimaantulo: 1976-11-01

Toimenpiteet tehtävä: Seuraavassa huollossa.

Toimenpiteet: Tarkasta, onko ilma-alukseen asennettu "koskee" -kohdassa mainittu tyhjiöpumppu. Mikäli mainittu pumppu on asennettu, niin vaihda se uuteen, toimintakelpoiseen ennen lentotoiminnan jatkamista.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen