

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 825/78

1978-12-13



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

825. Lycoming. Polttoaine-ilmasäätimen korjaus

Koskee: Seuraavia Bendix-säätimiä, jotka on asennettu Lycoming-moottoreihin.

<u>Säätimen tyyppi</u>	<u>Varaosanumero (P/N)</u>	
RSA-5AB1	2524254-5	
	2524712-2	
	RSA-5AD1	2524054-5
		2524147-7
		2524213-5
		2524291-5
		2524359-4
		2524450-3
		2524550-2
		2524673-2
2524682-2		
2524742-2		
RSA-7AA1	2524752-1	
	2524347-4	
RSA-10AD1	2524163-8	
	2524163-7A	
	2524757-1	
RSA-10DB1	2524275-9	
	2524649-3	
RSA-10DB2	2524708-1	
	RSA-10ED1	2524273-5A
2524273-6		
2524298-6		
2524491-3		
2524500-2A		
2524500-3		
2524693-2		
2524709-1		

Viite: FAA AD 78-23-10.

Voimaantulo: 1979-01-15.

Toimenpiteet:

Vaihda 10 lentotunnin kuluessa polttoaine-ilmasäätimen kalvo-tiiviste-asetelma sekä läpivientiholkki Bendix Service Bulletinin No. RS-52 rev. 2, No. RS-53 rev. 2 tai No. RS-54 rev. 2 ohjeen mukaan.

Lycoming SB:t No. 428, No. 429 ja No. 430 käsittelevät samaa asiaa.

Toimistopäällikön po.
Ilmailuinsinööri



Esa Ailio

PH/ks