

M 911/80

10.1.1980

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

911. Bendix. Polttoaineensäätimen tarkastus ja korjaus

Koskee: Seuraavia Bendixin valmistamia polttoaineen ruiskutusjärjestelmiä:

Tyyppi RSA-5AD1. Osanumero 2524145-8

2524145-9


Viite: FAA AD 79-26-03.

Voimaantulo: 25.1.1980.

Toimenpiteet: Tarkasta polttoaineensäädin 25 lentotunnin tai 30 päivän kuluessa tämän määräyksen voimaantulon jälkeen, kumpi tulee ensin. Jos säätimen messinkitulpassa on kirjain "N", ei lisätoimenpiteitä tarvita.

Jos kirjainta ei ole, tarkasta säätimen varsi ja lukitusmutterin kiinnitys Bendix Service Bulletin No. RS-68:n ohjeiden mukaisesti.

Vs. toimistopäällikkö


J. Vanhatalo