

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82921
 international +358 0 82921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 962/80
 15.9.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

962. Bendix. Magneettojen tarkastus ja korjaus

Koskee: Kaikkia neli-, kuusi- ja kahdeksansylinterisiin mäntämoottoreihin asennettuja Bendix D-2000- ja D-2200-sarjan magneettoja.

Viite: FAA AD 80-17-14

Voimaantulo: 10.10.1980

Toimenpiteet:

Tee magneettoihin seuraavat Bendix Service Bulletinin No. 605A mukaiset toimenpiteet seuraavassa huollossa.

1. Section 2, kotelon tarkastus (Housing Distortion Check). (Koskee vain punakilpisiä magneettoja, joiden sarjanumero on suurempi kuin 25000 ja kaikkia niitä magneettoja, joissa kannen neljä keskimmäistä kiinnitysruuvia ovat olleet paikoillaan sen jälkeen, kun M-määräyksen M 877/79 mukaiset toimenpiteet oli tehty.)
2. Section 4, kannen kiinnityssarjan ja kilpien asennus (Installation of Cover Sealing Kit and Cover Decals).
3. Section 5, magneeton merkitseminen (Identification after Compliance).

Vs. toimistopäällikkö


 J. Vanhatalo

LJS/KLS