

ILMAILUHALLITUS  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 977/80

31.10.1980



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

977. Agusta-Bell. Laakereiden vaihto

Koskee: Kaikkia Bell ja Agusta-Bell 47-tyyppisiä helikoptereita.

Viite: Agusta Bolletino Tecnico no. 47-130.

Voimaantulo: 1.12.1980.

Toimenpiteet:

Vaihda seuraavassa 600 tunnin huollossa mutta kuitenkin 1.5.1981 mennessä tuuletin voimansiirtolaitteistoon no. 47-620-539 ja pyrstöroottorin voimansiirtolaitteistoon no. 47-620-631 tai 47-620-541 kuuluvat laakerit, joiden osanumero on 47-620-605-1, uusiin laakereihin, joiden osanumero on 47-620-929-1.

Agusta Bolletino Tecnico no. 47-130 ja Bell Alert Service Bulletin 47-80-6 antavat lähemmät ohjeet.

Vs. toimistopäällikkö

  
 J. Vanhatalo