

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82921  
 international +358 0 82921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1033/81  
 6.7.1981



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1033. Piper. Sivuperäsinjärjestelmän tarkastus

Koskee: Seuraavia Piper-merkkisiä lentokoneita

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumerot</u>
PA-28RT-201	28R-7918001:stä 28R-8118032:een
PA-28RT-201T	28R-7931001:stä 28R-8131050:een
PA-34-200	34-7250001:stä 34-7450220:een
PA-34-200T	34-7570001:stä 34-8170065:een


Viite: FAA AD 81-12-04.

Voimaantulo: 1.8.1981.

Toimenpiteet:

Tarkasta seuraavassa huollossa silmämääräisesti sivuperäsimen vääntöputken kiinnitys ja kiinnitystarvikkeet, vaihda osat tarvittaessa ja korjaa tarvittaessa sivuperäsinjärjestelmä Piper Service Bulletinin No. 699 ja Piper Inspection Kitin osano. 764100V mukaisesti.

Toimistopäällikön po.

  
 J. Vanhatalo