

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI - VANTAA - LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIR WORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1039/81  
 4.8.1981



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1039. Embraer. Laskusiivekkeiden aktuaattorin kuulumutterin tarkastus

Koskee: Kaikkia Embraer EMB-110 "Bandeirante"-tyyppisiä lentokoneita, joissa on laskusiivekkeiden aktuaattorit no. D2246-3 ja D2246-4.


Viite: Centro Técnico Aeroespacial (Brasilia) AD NR CTA 81-07-01.

Voimaantulo: 15.8.1981

Toimenpiteet:

Tarkasta muutosmääräyksen M 1018/81 mukaisen seuraavan tarkastuksen yhteydessä laskusiivekkeiden aktuaattoreiden no. D2246-3 ja D2246-4 kuulumutterit Embraer Alert Service Bulletinin No. 110-27-A54 mukaisesti. Vialliset aktuaattorit on korjattava ennen lentotoiminnan jatkamista.

Toimistopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen