

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI - VANTAA - LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1124/82
 Muutos 2
 26.4.1983



1124. SAAB. Korkeusperäsimen salon tarkastus

Koskee: Kaikkia SAAB SAFIR 91B-, 91B2-, 91C- ja 91D-tyyppisiä lentokoneita.

Viite: Luftfärdighetsanvisning LVA 1832.

Voimaantulo: 1.6.1983

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta korkeusperäsimen salko peräsinsaranoiden kohdalta ennen seuraavaa lentoa ja tämän jälkeen 200 lentotunnin välein SAAB-SCANIA Service Bulletinin No. 91.1.004 issue 2 mukaisesti. Jos tarkastuksessa löytyy murtumia tai muodonmuutoksia, niin vaihda peräsin uuteen tai korjaa se ennen lentotoiminnan jatkamista.
 Lisää tarkastus lentokoneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).
- B. Sen jälkeen, kun korkeusperäsin on korjattu SAAB-SCANIA Service Bulletinin No. 91.1.004 issue 2 sivun 3 kuvan mukaisesti, ei kohdan A tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Vs. osastopäällikkö


 Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1124/82 muutos 1.

L118/LJV/AP