

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLANDPuhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
Telex 121247 AVIA SF.ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATIONMUUTOSMÄÄRÄYS
AIR WORTHINESS
DIRECTIVE

M 1126/82

5.11.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1126. Embraer. Polttoaineen tyhjennysletkun vaihto

Koskee: Niitä Embraer EMB-110 Bandeirante- ja EMB-121 Xingu-tyyppisiä lentokoneita, joiden sarjanumero on 110131-110310 ja 121001-121037.

Viite: Centro Técnico Aeroespacial Airworthiness Directive No. CTA 82-10-01.

Voimaantulo: 1.12.1982.

Toimenpiteet: Vaihda polttoainesuodattimen tyhjennysletku putkiin 500 lentotunnin kuluessa.

1. Tyhjennä polttoaineputki.

Huom. Jos suodattimeen virtaa jatkuvasti polttoainetta (siivessä olevan suuren polttoainemäärän takia), niin irrota siipien sähköiset polttoainepumput virtauksen lopettamiseksi.

2. Vaihda polttoainesuodattimen letku putkiin.

3. Tarkasta, etteivät uudet putket vuoda.

Embraer Service Bulletinit no. 110-28-024 ja 121-28-009 käsittelevät tätä asiaa.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

LJV/KLS