

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1127/82
 5.11.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1127. Embraer. Muutos laskutelinejärjestelmään

Koskee: Niitä Embraer EMB-110 Bandeirante-tyyppisiä lentokoneita, joiden sarjanumero on 110330, 110333-110354, 110356-110376, 110378-110380, 110382, 110385, 110388-110398 ja lentokonetta Embraer-121 Xingu, jonka sarjanumero on 121047. Koskee lisäksi niitä seuraavannumeroisia EMB-110 Bandeirante-tyyppisiä lentokoneita, joihin on tehty Service Bulletin 110-27-045; s/n 110198-110322, 110324-110329, 110331 ja 110332.

Viite: Centro Técnico Aeroespacial Airworthiness Directive no. CTA 82-09-07.

Voimaantulo: 1.12.1982.

Toimenpiteet: Asenna seuraavassa 250 tunnin huollossa laskutelineiden solenoidiventtiilien sähköpiiriin kaksi diodia Embraer Service Bulletinin No. 110-32-054 tai No. 121-32-026 mukaisesti. Tarkoituksena on estää laskusiivekeytkimen varokkeen laukeaminen laskutelineen sisään- tai ulosoton aikana.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen