

**ILMAILUHALITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1132/82

22.11.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1132. Embraer. Rajoittimien asennus öljynpainejärjestelmään

Koskee: Lentokoneita EMB-110 Bandeirante, sarjanumeroita 110001-110153, 110156-110161, 110164, 110165, 110168-110282, 110284-110320, 110322, 110324-110326, 110328, 110330-110332, 110336, 110337, 110339 ja 110364.

Viite: Kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 20.12.1982.

Syy: Öljyn painemittarin putken vaurioituminen voi aiheuttaa moottorin öljynpaineen katoamisen.

Toimenpiteet: Asenna seuraavassa 250 tunnin huollossa moottoreiden öljynpaineen mittausjärjestelmiin rajoittimet Embraer Service Bulletinin No. 110-79-003 osan II tai No. 110-79-005 mukaisesti.

Toimistopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen