

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION
PL 50
SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1133/82

22.11.1982



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1133. Embraer. Rajoittimien asennus polttoainejärjestelmään

Koskee: Lentokoneita EMB-110 Bandeirante, sarjanumeroita 110001-110153, 110156-110161, 110164, 110165, 110168-110282, 110284-110320, 110322, 110324-110326, 110328, 110330-110332, 110336, 110337, 110339 ja 110364.

Viite: Kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 20.12.1982.

Syy: Polttoaineen painemittarin putken vaurioituminen saattaa aiheuttaa tulipalon ohjaamossa.

Toimenpiteet: Asenna seuraavassa 250 lentotunnin huollossa polttoaineen määränmittausjärjestelmään rajoittimet Embraer Service Bulletinin no. 110-73-003 osan II tai no. 110-73-008 mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

LJV/KLS