

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1140/83

Muutos 1

26.4.1983



1140. Partenavia. Laskusiivekkeen käyttökytkimen vaihto

Koskee: Lentokoneita Partenavia P68, P68B, P68C ja P68C-T6, sarjanumeroita 1-255 lukuunottamatta numeroita 220, 224, 227, 228, 234, 235, 236, 239, 249, 251, 252, 253 ja 254

Viite: Registro Aeronautica Italiano Airworthiness Directive no. 83-26/P. 68-15 Rev. 3

Voimaantulo: 20.5.1983

Toimenpiteet: vaihda seuraavassa 500 tunnin huollossa laskusiivekkeen käyttökytkin uuteen, jonka osanumero on 7.2345D-1 (MS25201-5). Tarkoituksena on välttää kytkimen palautuminen vahingossa 0°-asentoon.

Partenavia service Bulletin no. 55 Rev. 1 käsittelee tätä asiaa.

Vs. osastopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1140/83.

L118/LJV/AP