

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 International +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1150/83

15.2.1983



KORVATTU

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1150.

Bendix. Magneeton laukaisukytkimen tarkastus ja vaihto

4/2025/93

Koskee: Bendix S-20, S1200, D-2000 ja D-3000 sarjojen magneettoja. (Huom. esim. S-20 sarjan magneettoihin luetaan S4(L)N-20 ja -21, S6R(L)N-20, -21, -23 ja -25, S6LN-22 ja -26 jne. tyyppiset magneetit. Samoin S-1200 sarjan magneettoihin luetaan S4RN-1201, -1211, -1225, -1259 jne. tyyppiset magneetit.)

Viite: FAA AD 78-09-07 R3, Amendment 39-4538.

Voimaantulo: 15.3.1983.

Toimenpiteet:

- A) 1) Jos magneeton käyntiaika on alle 475 tuntia uudesta tai peruskorjauksesta, on kohdan B) toimenpiteet tehtävä viimeistään käyntiajalla 500 tuntia.
- 2) Jos magneeton käyntiaika on yli 475 tuntia, on kohdan B) toimenpiteet tehtävä 25 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulopäivästä lukien, ellei niitä ole jo tehty M 987/80-1 perusteella.
- 3) Tarkasta ja vaihda tarpeen vaatiessa laukaisukytkin Bendix Service Bulletin No. 599 B tai vastaavan ohjeen mukaan.
- C) Kohdan B) mukainen tarkastus on tehtävä tämän jälkeen 500 lentotunnin välein. Lisää tämän määräyksen toimenpiteet ilma-aluksen 100 tunnin huoltolistaan.

Toimistopäällikkö


 Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen No. 987/80 muutos 1

PjH/3037/SK