

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA - LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1154/83

17.3.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1154. Embraer. Päälaskutelineen joustintuen putki

Koskee: Kaikkia Embraer EMB-110 Bandeirante-tyypisiä lentokoneita.

- Viite: Centro Técnico Aeroespacial Airworthiness Directive no CTA 80-10-02 R1.

Voimaantulo: 15.4.1983

Toimenpiteet:

- A. Merkitse päälaskutelineen joustintuen putki no 14333 seuraavassa huollossa kiinnittämällä siihen valmistuskilpi Embraer Information Bulletinin no 110-32-034 kohtien 3.1 ja 3.3 mukaisesti.
- B. Merkitse joustintuen putki no 14333, kun se seuraavan kerran irrotetaan, kaivertamalla siihen merkinnät Embraer Information Bulletinin no 110-32-034 kohtien 3.2 ja 3.3 mukaisesti. Poista samalla kohdan A mukainen kilpi.
- C. Vaihda joustintuen putki no 14333 uuteen aina 15900 laskeutumisen jälkeen.

Vt. osastopäällikkö

  
 Jorma Jalkanen

L135/LJV/AP