

ILMAILUHALLITUS
 NATIONAL BOARD OF AVIATION
 PL 50
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
 FINLAND
 Puhelin/Telephone 90-82 921
 international +358 0 82 921
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1183/83

5.8.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1183. Rolladen Schneider. Laskutelineen jarruvivun asennon muutos.

Koskee: Purjelentokoneita LS3, LS3-1 ja LS3-17 ja LS4, kaikkia sarjanumeroita

Viite: LBA LTA 83-118

Voimaantulo: 1.9.1983

Syy: Kahdessa vintturihinauksessa vaijeri tarttui eteenpäin suunnattuun laskutelineen jarruvipuun.

Toimenpiteet: Korjaa ennen seuraavaa vintturihinausta, mutta kuitenkin viimeistään seuraavassa vuosihuollossa laskutelineen Kobold-napaan asennetun, eteenpäin osoittavan jarruvivun asentoa Rolladen Schneider Technical Bulletinin No. 3036/4019 mukaisesti.

Toimistopäällikön po.
 jaostopäällikkö


 Kim Salonen

L1012/LJV/AP