

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION  
 PL 50  
 SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Sähkeos./Telegrams CIVILAIR  
 Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1191/83

2.9.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

**Robinson. Pääroottorin lapojen vaihto**

Viite: FAA AD 82-03-07 ja 83-15-07

Voimaantulo: 1.10.1983

Toimenpiteet:

- A. Poista ennen seuraavaa lentoa käytöstä kaikki ne pääroottorin lavat, joiden osanumero on A016-1, Revisio A:sta V:hen ja sarjanumero 0100-0593 (ellei ole jo poistettu M1061/81-1:n mukaisesti) sekä ne lavat, joiden osanumero on A016-1, revisio W ja sarjanumero 1-810. (Tämä määräys ei koske lapoja, joiden osanumero on A016-1 ja sarjanumero 811 tai suurempi.
- B. Merkitse kohdan A mukaisesti käytöstä poistetut lavat lentokelvottomiksi (ellei ole merkitty jo M1061/81-1:n mukaisesti) vähintään 15 mm:n korkuisin kirjaimin tai tuhoa ne.

Toimistopäällikkö

  
 Jorma Jalakanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M1061/81 muutos 1

L308/LJV/AP