

**ILMAILUHALLITUS**

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS  
AIRWORTHINESS  
DIRECTIVE**

M 1201/83

31.10.1983



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

**1201. Piper. Sivuvakaimen salkojen tarkastus.**

**Koskee:** Lentokoneita Piper PA-38-112, sarjanumeroita 38-78 A 0001:stä 38-82 A 0122:een.

**Viite:** FAA AD 83-19-01

**Voimaantulo:** 1.12.1983.

**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta sivuvakaimen etu- ja takasalko 25 lentotunnin kuluessa, ei kuitenkaan ennen 500 tunnin kokonaislentoaika, Piper Service Bulletinin No. 763 A mukaisesti, ja korjaa tarvittaessa. Toista tarkastus tämän jäkeen 100 lentotunnin välein.
- B. Sen jälkeen, kun koneeseen on asennettu Piperin asennussarja No. 764965, ei kohdan A mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

LI 47/LJV/AP