

M 1211/84

6.1.1984

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1211. Irvin. Istuinvyön vaihto.

Koskee: Kaikkia Irvin AH 6/6-tyyppisiä miehistön turvavöitä.

Viite: CAA Airworthiness Directive No. 001-04-83

Voimaantulo: 1.2.1984

Toimenpiteet:

Vaihda 31.12.1984 mennessä kaksitoimisella pikalukolla no. AL2788, sht.1 varustettu turvavyön oikeanpuoleinen lantiohihna no. IAC-43177 uudentyypisellä pikalukolla varustettuun lantiohihnaan, jonka osanumero on IAC-43185. Muutostyön jälkeen turvavyön kaikkiin osiin on laitettava merkintä "E12839".

Irvin Service Bulletin no. 2, issue 2, käsittelee tätä asiaa.

Toimistopäällikkö



Jorma Jalkanen

H1 4/LJV/MS