

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1273/84

13.11.1984



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1273. Gulfstream. Moottoreiden vaimentimien tarkastus.

Koskee: Seuraavia Gulfstream (entinen Aero Commander tai Rockwell) -merkkisiä lentokoneita.

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumero</u>	<u>Huom.</u>
690 ja 690A	11001-11284	Vain ne, joihin on vaihdettu moottorin vaimentimia 28.7.1975 jälkeen
690A	11285-11344	
690B	11350-11566	
690C	11600-11732	
690D	15001-15033 ja 15037	
695	95000-95084	
695A	96001-96061, 96063-96072, 96075, 96078, 96085 ja 96088	

Viite: FAA AD 84-19-05

Voimaantulo: 15.12.1984

Toimenpiteet: Tarkasta moottoreiden vaimentimet 50 lentotunnin kuluessa Gulfstream Aerospace Corporation Service Bulletinin SB 201 (11.5.1984) mukaisesti ja korjaa tarvittaessa.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L23 20/LJV/AP