

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1284/85

12.2.21985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1284. Agusta-Bell. Moottorin imuilma-aukon muotolevyn tiiviste

Koskee: Kaikkia niitä Agusta-Bell 206A ja -B-helikoptereita, joiden sarjanumero on pienempi kuin 8693.

Viite: Agusta Bolletino Tecnico nro. 206-160.

Voimaantulo: 1.3.1985

Toimenpiteet:

A. Helikopterit, joissa on separaattori:

Tarkasta moottorin imuilma-aukon muotolevyn tiiviste nro. 206-062-815-27 ja sen liimasauama 100 lentotunnin kuluessa Bolletino Tecnicon nro. 206-160 osan I mukaisesti. Korjaa liimasauama ja vaihda tiiviste tarvittaessa uuteen.

B. Helikopterit, joissa ei ole separaattoria:

Poista moottorin imuilma-aukon muotolevyn tiiviste nro. 206-062-815-27 helikopterista 100 lentotunnin kuluessa Bolletino Tecnicon nro. 206-160 osan II mukaisesti.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

L27 8/LJV/AP