

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1310/85

24.6.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Bell/Agusta-Bell. Pyrstöroottorin poisto käytöstä.

Koskee: Kaikkia niitä Bell/Agusta-Bell 47-helikoptereita, joiden pyrstöroottorin lapojen osanumero on 47-642-117-1.

Viite: FAA AD 85-08-03

Voimaantulo: 15.7.1985

Toimenpiteet: Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa pyrstöroottorin lapojen 47-642-117-1 sarjanumerot. Jos ne ovat jokin A-8:sta A-72:een, niin poista lavat käytöstä ennen lentotoiminnan jatkamista. Bell Alert Service Bulletin nro. 47-84-11 (16.10.1984) käsittelee tätä asiaa.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L36 55/LJV/AKo