

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1313/85

24.6.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Piper. Laskutelineiden tarkastus

Koskee: Seuraavia Piper-merkkisiä lentokoneita.

Tyyppi	Sarjanumerot
PA-31/PA-31-300 ja PA-31-325	31-2:sta 31-8312014:ään
PA-31-350	31-5001:stä 31-8352042:een
PA-31-350 T-1020	31-8153001:stä 31-8353007:ään
PA-31P	31P-1:stä 31P-7730012:een
PA-31T	31T-7400002:sta 31T-8120104:ään
PA-31T1	31T-7804001:stä 31T-8304003:een ja 31T-1104004:stä 31T-1104006:een
PA-31T2	31T-8166001:stä 31T-8166071:een, 31T-8166073 ja 31T-8166076
PA-31T3 T-1040	31T-8275001:stä 31T-8275003:een

Viite: FAA AD 85-08-05

Voimaantulo: 15.7.1985

Toimenpiteet: Irrota 100 lentotunnin kuluessa kaikkien laskutelineiden vaimenninsylinterit telinetuista sekä tarkasta osat Piper Service Bulletinin nro. 779A ohjeiden mukaisesti. Tee tarvittavat korjaukset tai vaihda vialliset osat sekä kaikki irrotettavat tiivisteet ja renkaat uusiin Bulletinin mukaisesti.

Toimistopäällikkö
L36 55/LJV/AKo


Jorma Jalkanen