

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1321/85

4.7.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1321

Piper. Ohjainjärjestelmän muutos.

Koskee: seuraavia Piper PA-38-112-lentokoneita toimenpidekohtaisesti.

Toimenpide

Koneen sarjanumero

A

38-78A0001:stä 38-79A1160:een

B

38-78A0001:stä 38-82A0122:een

Viite: FAA AD 85-11-06

Voimaantulo: 15.8.1985

Toimenpiteet:

A. Muuta 50 lentotunnin kuluessa ohjainsauvan läpivientiä mittaritaulussa Piper Service Bulletinin nro. 661 ohjeiden mukaisesti sauvan takertelun välttämiseksi.

B. Muuta 50 lentotunnin kuluessa korkeusperäsimen liikettä ylöspäin Piper Service Bulletinin nro. 800 ohjeiden mukaisesti ohjainsauvan kiinnijuuttumisen estämiseksi.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö

E. Ailio

L37 28/LJV/AKo