

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1332/85

30.8.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1332. Aerospatiale. Korkeusvakaimen salot

Koskee: Kaikkia niitä Alouette II-helikoptereita, joiden korkeusvakaimen osanumero on 3130-35-60-000, 3130-35-60-000-1, -2 tai -3.

Viite: Consigne de Navigabilité 85-141-45.

Voimaantulo: 15.9.1985

Toimenpiteet:

Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa korkeusvakaimen putkisalkojen (oikean ja vasemman) kunto Service Bulletinin Aerospatiale S.B. 01-52 Alouette II kohdan 1-C(2) mukaisesti. Jos murtumia ei löydy, ei lisätoimenpiteitä vaadita ennen seuraavaa T-huoltoa, jolloin on tehtävä S.B.01-52:n kohdan 1-C(3) mukaiset toimenpiteet. Jos murtumia löytyy, niin tee S.B.01-52:n kohdan 1-C(2) (a) (ab) mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L40 25/LJV/AP

REVISIOITU
KUMOTTU