

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1337/85
Muutos 2

27.1.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaa-nikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1337. Embraer. Trimmin sähköisen käyttökytkimen poisto käytöstä.

Koskee: Kaikkia niitä Embraer EMB-110-lentokoneita, joiden ohjauspyörään on asennettu Bendixin valmistama korkeusperäsimen trimmin sähköinen käyttökytkin.

Viite: Centro Tecnico Aeroespacial AD CTA85-09-01R2

Voimaantulo: 1.3.1989

Syy: Trimmin käyttökytkimen juuttuminen, mikä oli aiheuttanut muutosmääräyksen julkaisemisen, on osoittautunut yksittäistapaukseksi.

Toimenpiteet: Muutosmääräyksen M1337/85 ja M1337/85 muutos 1 vaativat toimenpiteet peruutetaan.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1337/85 muutos 1.

M74. LJV