

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1356/86

8.1.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1356. Cessna. Korkeusvakaimen etusalon tarkastus

Koskee: Lentokoneita Cessna 425, sarjanumeroita 425-0002:sta 425-0236:een ja 441, sarjanumeroita 441-0001:stä 441-0354:ään.


Viite: FAA AD 85-25-11

Voimaantulo: 1.2.1985

Toimenpiteet:

- A. Vaihda kymmenen lentotunnin kuluessa korkeusvakaimen etusalon kiinnityspulttien mutterit (osanumero NAS 1291-8) Cessna Service Bulletinin nro. CQB85-25, Revision 1 ohjeiden mukaisesti uusiin, jotka on hankittu Cessna Supply Divisionilta 22.11.1985 jälkeen.
- B. Palauta irrotetut mutterit Cessnalle Service Bulletinin ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

LK 5/LJV/AP