

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1365/86

12.2.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1365. **Allison. Ahtimen ja turpiinin välinen kytkinakseli**

Koskee: Kaikkia Allison 250-C28B- ja C28C-moottoreita


Viite: FAA AD 85-25-12

Voimaantulo: 1.3.1986

Toimenpiteet:

Vaihda 100 lentotunnin kuluessa tai kun turpiini seuraavan kerran korjataan, kumpi ensin tulee, mutta kuitenkin 1.5.1986 mennessä, ahtimen ja turpiinin välinen kytkinakseli, osanumero 23008080 uuteen, jonka osanumero on 23032345, Allison Commercial Engine Alert Bulletinin CEB-A-72-2127, Revision 1 ohjeiden mukaisesti. Asenna samalla kaksi O-rengasta, osanumero AS3085-018 väliakseliin.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L49 34/LJV/AKo

v.g.v!