

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1375/86

24.2.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1375. **Embraer. Päälaskutelineen pyörien akselit**

Koskee: Kaikkia niitä Embraer EMB-110 Bandeirante-lentokoneita, joiden laskutelineiden laskujen lukumäärä on yli 6000.

Viite: Centro Técnico Aeroespacial AD nro. CTA 86-01-01

Voimaantulo: 15.3.1986

Toimenpiteet: Kun päälaskutelineen pyörän rengas seuraavan kerran vaihdetaan tai laskutelineelle tehdään määräaikaistarkastus, niin tarkasta pyörän akselin ja laskutelinetuen välinen liitos Embraer Service Bulletinin 110-032-0068 ohjeiden mukaisesti. Jos murtumia löytyy, on laskutelinetuki heti vaihdettava uuteen.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L50 16/LJV/AK0