

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1393/86

5.8.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1393. Valentin. Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus

Koskee: Kaikkia moottoripurjelentokoneita Taifun 17E

Viite: LBA LTA 86-137

Voimaantulo: 1.9.1986

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa ja tämän jälkeen 25 lentotunnin välein korkeusvakaimen etukiinnitys Valentin Flugzeugbau Technische Mitteilungin nro. 10/818 kohdan 1 ohjeiden mukaisesti. Viallinen kiinnitys on muutettava toimenpidekohdan B mukaisesti ennen lentotoiminnan jatkamista.
- B. Muuta korkeusvakaimen etukiinnitystä 31.1.1987 mennessä Valentin Flugzeugbau piirustuksen nro F1-2313 mukaisesti.

Toimistopäällikön po.
ilmailuinsinööri


E. Ailio

L57 25/LJV/AP