

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATIONPL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SFILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1400/86

2.10.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1400. Piper. Amperimittarin vaihto

Koskee: Allalueteltuja Piper-merkkisiä lentokoneita lukuunottamatta niitä, jotka on varustettu 90 amperin alternaattorilla.

Tyyppi

PA-28-150/160

PA-28-180

PA-28-181

PA-28-235

PA-28-236

PA-28-201T

PA-28R-180

PA-28R-200

PA-28R-201

PA-28R-201T

PA-28RT-201

PA-28RT-201T

PA-32-260

PA-32-300

PA-32R-300

PA-32RT-300

PA-32RT-300T

PA-32-301

PA-32-301T

Sarjanumerot

28-3378:sta 28-4377:ään

28-3378:sta 28-7505259:ään ja 28-E13

28-7690001:stä 28-8190279:ään

28-8290017, 28-8290018, 28-8290028,

28-8290033, 28-8290034 ja 28-8290036

28-10720:stä 28-7710089:ään ja 28-E11

28-7911001:stä 28-8511020:een

28-7921001:stä 28-7921091:een

28R-30004:stä 28R-30481:een

28R-30483:sta 28R-7130013:een

28R-30482, 28R-35001:stä

28R-7635545:een

28R-7737001:stä 28R-7837317:ään

28R-7703001:stä 28R-7803373:een

28R-7918001:stä 28R-8218026:een

28R-7931001:stä 28R-8631006:een

32-1:stä 32-7800008:aan

32-40000:sta 32-7940290:een

32R-7680001:stä 32R-7880068:aan

32R-7885001:stä 32R-7985105:een

32R-7787001:stä 32R-7987126:een

32-8006001:stä 32-8106087:een

32-8024001:stä 32-8124030:een

PA-32R-301
PA-32R-301T
PA-34-200T

32R-8013001:stä 32R-8113094:ään
32R-8029001:stä 32R-8129090:een
34-7570001:stä 34-8170092:een.

Viite: FAA AD 86-17-01

Voimaantulo: 1.11.1986

Toimenpiteet:

Vaihda 50 lentotunnin kuluessa amperimittarit Piperin amperimittarin asennussarjoihin, osanumero 765-186, Piper Service Bulletinin nro. 811A ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on ehkäistä oikosulku ja sen aiheuttama sähkövirran täydellinen menetys.

Vs. toimistopäällikkö


Kim Salonen

L60 19/LJV/AP