

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1411/86

4.11.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1411. SOCATA. Korkeusvakaimen tarkastus

Koskee: Lentokoneita MS 880B, MS 880B-D, MS 881, MS 883, MS 884, MS 885, MS 886, MS 887, Rallye 100S, 100S-D, 100ST, 100ST-D, 150ST, 150ST-D, 150T, 150T-D, 180T, 180TS, 180T-D 150SV, 150SVS, 110ST.

MS 890A, MS 890B, MS892A-150, MS 892B-150, MS 892E-150, MS892E-D, 150, MS893A, MS893B, MS893E, MS893E-D, MS894A, MS894C, MS894E, Rallye 235E, 235E-D, 235A, R235F, R235C.


Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 86-160 (A)

Voimaantulo: 1.12.1986

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta 100 lentotunnin välein korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeet ja salko Rallye Service Bulletinin nro. 145 osan "Description" kohdan 1 mukaisesti. Vaihda murtuneet osat uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista. Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (Vrt. AIR M1-4).
- B. Vaihda 31.7.1987 mennessä aluslevyt uusiin Rallye Service Bulletinin nro. 145 osan "Description" kohdan 2 mukaisesti.

Vs. toimistopäällikkö


Kim Salonen

L61 47/LJV/AP