

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1422/87

7.1.1987



M-määräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo, laskuvarjohuoltoyritys tai laskuvarjotarkastaja. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

**M 1422 Pioneer K-XX varavarjo**

Koskee: Suomessa käytössä olevia Pioneer Parachute Co. valmistamia K-XX varavarjoja, joiden valmistusnumero on jokin seuraavista:

598539	598553	598864	599561
598540	598554	598962	599562
598541	598555	598996	599563
598542	598556	598997	599613
598546	598579	598998	599614
598547	598842	598999	599640
598548	598843	599002	599701
598549	598844	599003	599702
598550	598845	599007	599703
598552	598858	599164	599711

Viite: AD No 86-24-03

Voimaantulo: 15.1.1987

Toimenpiteet: Laskuvarjon kupu on poistettava välittömästi hyppykäytöstä seuraavasti:

- Poista varavarjo laskuvarjokokonaisuudesta.
- Poista tai pyyhi pois kuvussa oleva TSO C-236 merkintä ja merkitse valmistenumeron läheisyyteen esimerkiksi seuraava teksti: Varjo hyppykiellossa vrt. M1422/87.
- Palauta laskuvarjokirja ilmailuhallitukseen.

Toimenpiteiden suoritus:

Tarkastuksen, merkinnät ja varjokirjan palautuksen voivat tehdä otsikossa mainittujen lisäksi kalustomestari tai laskuvarjon omistaja.

Vs. toimistopäällikkö

  
Kim Salonen