

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1439/87

29.4.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1439. **Gulfstream Aerospace. Olkavöiden kiinnityksen ja istuimien korjaus.**

Koskee: Lentokoneita (Rockwell) 112, sarjanumeroita 1 - 499; 112TC, sarjanumeroita 13000 - 13149 ja 114, sarjanumeroita 14000 - 14149.

Viite: FAA AD 85-03-04R2

Voimaantulo: 1.6.1987

Toimenpiteet:

Korjaa olkavöiden kiinnitystä ja etuistuimia 100 lentotunnin kuluessa kuitenkin viimeistään 1.6.1988 noudattaen jompaa kumpaa (1 tai 2) alla mainituista ohjeista, ellei korjausta ole jo aikaisemmin tehty muutosmääräyksen M755/77 muutos 1:n tai M1298/85 muutos 1:n mukaisesti.

1. Rockwell Service Bulletin nro. SB-112-45A tai SB-114-5A (7.4.1977) tai
2. Gulfstream Aerospace Service Bulletin nro. SB-112-70A Revision 1 tai SB-114-21A revision 1a (23.2.1987).

Vs. toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M1298/85 muutos 1.

L67 65/LJV/AKo