

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATIONPL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SFILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1462/87

7.9.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1462. Socata. Jarruputkien asennus

Koskee: Niitä lentokoneita Socata TB9, 10, 20 ja 21, joiden sarjanumero on pienempi kuin 756, ei kuitenkaan sarjanumeroita 630, 631, 634, 636, 643, 648, 649, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 750, 751, 752 ja 753.

Viite: Consigne de Navigabilité 87-118(A).

Voimaantulo: 1.10.1987

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet 100 lentotunnin kuluessa.

- A. Tarkasta pyöräjarrujen hydrauliputkien ja ohjainjärjestelmän tankojen väliset etäisyydet Socata Service Bulletinin nro. 33 ohjeiden mukaisesti. Jos etäisyydet eivät ole riittävät (10 mm), niin tarkasta putket ja korjaa ne tarvittaessa Service Bulletinin osan "Description" kohdan a) mukaisesti.
- B. Muuta pyöräjarrujen hydrauliputkien asennusta Socata Service Bulletinin nro. 33 osan "Description" kohdan b) mukaisesti.

Vt. toimistopäällikkö


Kim Salonen

L71 18/LJV/AP

v.g.v!