

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
 International + 358 0 82 921  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 870 2304

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1465/87**  
**Muutos 2**  
**9.8.1991**

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaniikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä olessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Embraer. Trimmiaktuaattoreiden jousisokkien vaihto.**

**Koskee:** Kaikkia Embraer EMB-110-lentokoneita lukuunottamatta niitä, joihin jo on tehty M 1465/87 muutos 1:n kohdan **B** mukainen muutos.

**Viite:** Departamento de Aviação Civil AD nro. DAE 87-07-05R4.

**Voimaantulo:** 15.9.1991.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Korjaa 600 lentotunnin kuluessa trimmiaktuaattoreiden käyttötan-  
 kujen päät ja vaihda jousisokat suoriin sokkiin nro. MS 203922C27 Embraer Service  
 Bulletinin 110-027-0083 ohjeiden mukaisesti.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1465/87 muutos 1.