

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1477/87

11.11.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1477. Bell/Agusta-Bell. Pääroottorin navan välilevyjen vaihto

Koskee: Kaikkia Bell/Agusta-Bell 204B-helikoptereita.


Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 204-96

Voimaantulo: 1.12.1987

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta pääroottorin napa Agusta Bollettino Tecnicon (B.T) nro. 204-96 "Accomplishment Instructions" osan I mukaisesti 25 lentotunnin välein, kunnes kohdan B mukaiset toimenpiteet on tehty.
- B. Vaihda 300 lentotunnin kuluessa ja viimeistään 31.3.1988 pääroottorin navan välilevyt, osanro. AN960-816 ja AN960-816L uusiin välilevyihin nro. 140-007-33S28-3 tai -4 B.T. nro. 204-96 "Accomplishment Instructions" osan II mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M3/LJV/AKo