

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1509/88

11.3.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1509. Piper. Matkatavaratilan oven tarkastus ja korjaus

Koskee: Seuraavia Piper PA-34-tyyppisiä lentokoneita toimenpidekohtaisesti.

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumerot</u>
A. PA-34-200 PA-34-200T	34-7250001:sta 34-7450220:een 34-7570001:stä 34-7970075:een 34-7970077:stä 34-7970105:een 34-7970107:stä 34-7970109:ään, 34-7970111 34-7970113:sta 34-7970117:ään 34-7970120 ja 34-7970121 34-7970123:sta 34-7970135:een 34-7970137, 34-7970141, 34-7970143, 34-7970145 ja 34-7970164
B. PA-34-200 PA-34-200T	34-7250001:stä 34-7450220:een 34-7570001:stä 34-8070367:ään
C. PA-34-200 PA-34-200T PA-34-220T	34-7250001:stä 34-7450220:een 34-7570001:stä 34-8170092:een 34-8133001:stä 34-8633031:een ja 3433001:stä 3433088:aan

Viite: FAA AD 88-04-05

Voimaantulo: 1.4.1988

Toimenpiteet:

- A. Korjaa etummaisen matkatavaratilan ovea 50 lentotunnin kuluessa Piper Service Bulletinin nro 633A osan III ohjeiden mukaisesti, ellei ole jo korjattu muutosmääräyksen M 902/79 kohdan C mukaisesti.
- B. Korjaa etummaisen matkatavaratilan ovea 50 lentotunnin kuluessa Piper Service Bulletinin nro 633B osan IV ohjeiden mukaisesti, ellei ole jo korjattu muutosmääräyksen M 1025/81 mukaisesti.
- C. Tarkasta etummaisen matkatavaratilan ovi ja sen lukitusmekanismi 50 lentotunnin kuluessa ja korjaa tarvittaessa sekä muuta Piper Service Bulletinin nro 872 ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräykset M 902/79 ja 1025/81.