

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1526/88

Muutos 1

8.9.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1526. Aerospatiale. Öljynlauhduttimen tuulettimen värinä.

Koskee: Kaikkia Aerospatiale AS355-helikoptereita.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 88-057-036(B) R1

Voimaantulo: 1.10.1988

Toimenpiteet:

Tarkasta pääroottorin vaihteiston öljynlauhduttimen tuulettimen värinä 400 lentotunnin kuluessa ja viimeistään 31.12.1988 AS355 Service Bulletinin nro. 05-20 Rev. 1 kohdan 1-C(2) ohjeiden mukaisesti.

Jos helikopterin kokonaislentoaika 31.12.1988 jää alle 400 tuntiin, on tarkastus tehtävä vasta lentoajan noustua 400 tuntiin. Tee saatujen mittaustulosten perusteella saman Service Bulletinin kohdan 1-C(3) mukaiset toimenpiteet.

Huom. Tarkastus on tehtävä ennen seuraavaa lentoa, mikäli jotain seuraavista ilmenee:

- epätavallisen voimakasta värinää
- lauhduttimen tai tuulettimen kiinnittimistä löytyy säröjä
- jos jokin tuulettimen osa tai käyttöakseli vaihdetaan.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1526/88.

LJV/AKo